

Lys på træet

Støb et stilistisk og varmt juletræ

1



Smelt din voks i et vandbad. Fyld en stor gryde med vand og sæt den over på middel varme. Afvej den ønskede mængde sojavoks (260 g. til et helt lys) og hæld det i en mindre gryde, der sættes ned i den store. Voksen skal smelte helt, men lad den ikke blive over 90°C i længere tid. Den skal være over 70°C for at kunne opløse farve. Når du er færdig med dit lys, kan du tørre resterne af sojavoks væk med køkkenrulle og vaske din gryde med varmt vand og sæbe.

Væg formen: Lav først et hul i toppen af din form (midten af krydset) med nålen. Sæt vægen gennem nåleøjlet og stik nål og væge gennem hullet. Træk nål og væge helt igennem formen og fjern nålen. Giv dit lys en væge på ca. 1 cm i toppen, samt lidt ekstra i bunden, inden du klipper den til. Stik vægen igennem centreringspinden og læg den oven på formen.

2



Når voksen er smeltet, tages den af vandbadet. Tilføj nu din ønskede farve (lidt ad gangen) eller brug voksen som den er (råhvid). Du kan duppe en dråbe voks på en tallerken og teste din farve, inden du hælder den i formen. Voksen skal være omkring 65°C, når den hældes i formen.



Efterlad en halv centimeter øverst og lad voksen sætte sig i 5-10 min. Klip vægen ned og fyld resten af voksen i, så det dækker vægen (varm den evt. op igen over dit vandbad). Lad lyset størkne i to timer.

3



Når dit lys er størknet, kan du forsigtigt tage det ud. Start med at løsne siderne hele vejen rundt i bunden. Vend derefter formen på vrangen ned over dit lys, så siderne kommer fri. Hiv ud i "krydset" på toppen og træk derefter resten forsigtigt ud. Se evt. videoguiden.