


# Juletræet

Lær at støbe et smukt helfarvet lys

1



Smelt din voks i et vandbad. Fyld en stor gryde med vand og sæt den over på middel-varme. Afvej den ønskede mængde sojavoks (170 g. til et helt lys) og hæld det i en mindre gryde, der sættes ned i den store.

**Væg formen:** Lav først et hul i toppen af din form (midten af krydset) med nålen. Vend derefter bunden af din form på vrangen. Sæt vægen gennem nålehullet og stik nål og væge gennem formen. Træk nål og væge helt igennem, vend formen tilbage på plads og fjern nålen. Giv dit lys en væge på ca. 1 cm i toppen og sørg også for at have lidt ekstra i bunden, inden du klipper den til. Stik vægen igennem centreringspinden og læg den oven på formen. Lad din voks smelte helt og hold øje med temperaturen. Voksen skal være over 70°C for at kunne opløse farven, men må ikke overstige 90°C i længere tid.

2



Når voksen er smeltet, tages den af vandbadet. Tilføj nu din ønskede farve eller brug voksen som den er (råhvid). Farverne er meget pigmenteret og en meget lille flage rækker langt. Du kan duppe en dråbe voks på en tallerken og teste din farve. Voksen skal have en temperatur på cirka 65°C, når den hældes i formen.



Efterlad en halv centimeter øverst og lad voksen sætte sig i 5-10 min. Klip vægen ned og fyld resten af voksen i (varm den evt. op igen over dit vandbad), så det dækker vægen. Lad lyset tørre i to timer.

3



Når dit lys er størknet kan du forsigtig tage det ud. Start med at løsne siderne hele vejen rundt i bunden. Vend derefter formen på vrangen ned over dit lys, så siderne kommer fri. Hiv ud i "krydset" på toppen og træk derefter resten forsigtigt ud. Se evt. videoguiden.