


1



Smelt din voks i et vandbad. Fyld en stor gryde med vand og sæt den over på middelvarme. Afvej den ønsket mængde sojavoks (80 g til ét lys) og hæld det i en mindre gryde, der sættes ned i den store grydes vandbad.

2



Væg formen: Stik vægen gennem nålehullet og derefter nålen gennem din form i midten af pæonen. Træk nål og væge helt igennem og fjern nålen. Giv dit lys en væge på ca. 1 cm i toppen og sørg også for at have lidt ekstra i bunden, inden du klipper den til. Stik vægen igennem centreringspinden og læg den oven på formen (vi støber lyset på hovedet).



Hold øje med din voks. Når den er smeltet og over 70°C, kan du gå videre til step 3. Den må ikke være varmere end 90°C i længere tid.

3



Tilføj nu din farve (voksen skal være minimum 70°C for at opløse farven) og rør den godt ud. Du kan også bruge voksen som den er, hvis du ønsker et råhvidt lys. Ønsker du en lys farve, skal du kun bruge få flager, brug flere flager for en mørkere farve.

4



Når voksen er mellem 65-60°C kan du hælde den i formen. Nu har du 2 valg:

En flot & brandsikker slutning

Hæld op til der er 1 cm. tilbage fra toppen. Lad dit lys stå i 15 min. klip vægen så langt ned du kan, genvarm voksen i gryden og fyld lyset helt op. Lad storkne i 1 time inden du tager den ud.

En vilkår, hurtig slutning

Fyld lyset helt op og lad den storkne i en time. Klip vægen til og tag den ud af formen.

Sådan tager du lyset ud



Når du har ladet dit lys størkne, kan du forsigtigt tage det ud af formen. Start med at hive ud i siderne, så silikonenformen slipper lyset. Der er mange detaljer på lyset, så tag en lille del ad gangen. Bøj siderne ud og træk dem ned om resten af lyset, så du kan få fat om dit pæonlys. Træk nu forsigtigt lyset og vægen ud af formen.

